

Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO Nº

1220/2026



IND

Fls: Nº 01
Proc. Nº 1295/2026


“Dispõe sobre a realização de estudos técnicos visando implantação de redutores de velocidade na Rua Melquiades Gil bem como dispositivos complementares de segurança viária e reforço estrutural das muretas de proteção existentes na Rua Maria Elisa, entre os números 213 e 235, Vila Universal, neste município, com a finalidade de prevenir acidentes, proteger os pedestres e preservar a segurança das residências do local.”

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, na forma regimental, interceder no setor competente para a realização de estudos técnicos visando implantação de redutores de velocidade na Rua Melquiades Gil bem como dispositivos complementares de segurança viária e reforço estrutural das muretas de proteção existentes na Rua Maria Elisa, entre os números 213 e 235, Vila Universal, neste município, com a finalidade de prevenir acidentes, proteger os pedestres e preservar a segurança das residências do local.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 08 de Junho de 2026

Câmara Municipal de Barueri
À Secretaria Legislativa para Providenciar Conforme pede a propositura
Em <u>09/06/2026</u>
 Presidente


SIVANILDO GOMES PINHEIRO
(Nildo Sabesp)
Vereador

JUSTIFICATIVA

A presente indicação justifica-se pela necessidade de aumentar a segurança viária no cruzamento entre as Ruas Melquiades Gil e Maria Elisa, na Vila Universal, neste município. Recentemente, um caminhão perdeu o controle ao acessar a Rua Maria Elisa e invadiu a mureta de proteção em frente ao nº 215, evidenciando o risco existente no local. A Rua Melquiades Gil possui declive em direção à Rua Maria Elisa e, ao encontrar esta via, forma uma curva acentuada próxima a 90 graus, circunstância que favorece a entrada de veículos em velocidade incompatível com a segurança da conversão. Tal situação expõe moradores, pedestres e imóveis a constantes riscos de colisões e atropelamentos. Diante disso, mostra-se necessária a implantação de redutores na Rua Melquiades Gil para induzir a redução da velocidade dos veículos antes da conversão. Também se faz necessária a instalação de dispositivos complementares de segurança viária e o reforço das muretas de proteção existentes na Rua Maria Elisa, especialmente em frente às residências situadas entre os números 213 e 235, a fim de minimizar os impactos de eventuais acidentes e garantir maior proteção à população local.



10