CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

ESTADO DE SÃO PAULO

- INDICAÇÃO Nº 770 /97 -

Senhor Presidente.

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, se digne S.Exa., interceder junto ao setor competente, quanto a necessidade de serem colocadas tampas nos bueiros localizados nos seguintes endereços:

ALAMEDA ARAGUAIA

- Em frente a Injepet - canteiro central - nº 3671 (quebrada);
- Esquina com Alameda Juari (quebrada);
- Em frente ao nº 3497 (faltando duas);
- Em frente ao nº 3497 - canteiro central (faltando);
- Em frente a Tropical - canteiro central - nº 3327(faltando);
- Posto Shell nº 3207 (quebrada);
- Lado externo da rotatória - próximo ao Posto Shell - (quebrada);
- Esquina com Avenida Piracema; (quebrada);
- Avenida Piracema - nº 842 (quebrada);
- Em frente ao nº 3354 - canteiro central (quebrada);
- Canteiro central em frente a Alameda Juari - sentido - Jardim Mutinga (quebrada);
- Canteiro central atrás da Retel (quebrada);
- Canteiro central em frente ao lote nº 08 quadra 02 - (quebrada);

segue...

Rua do Paço, 61 - Centro - Barueri - SP - Cep 06401-030 - Fone 7698-8855

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. 02

. Canteiro central em frente ao nº 3806 (quebrada);
. Canteiro central em frente ao nº 3738 - Cia. Prada - (quebrada);

ALAMEDA ARAGUAIMA:

. MOS - esquina com Alameda Caiapós (faltando);
. Em frente ao lote 02 quadra 06 (quebrada);

AVENIDA PIRACEMA:

. Em frente ao Shopping Tamboré (2 faltando e 3 quebradas);
. Retorno para o Centro Empresarial Tamboré (2 faltando);
. Próxima do Posto Tamaro - canteiro central (quebrada);
. Em frente a obra nº 1092 (quebrada);
. Em frente a obra nº 1092 - canteiro central(faltando);

AVENIDA OSCAR:

. Em frente ao nº 578 (quebrada);

ALAMEDA PUCURUI:

. Em frente a Alameda Caiapós (quebrada);

Sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 12 de Setembro de 1997.

MARIA ANGELA MARIA LOPES
Vereadora

MÁRIO LOPES
Vereador

segue...

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. 03

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura, considerando - que este Vereador foi procurado pelo Sr. OSVALDO SILVA, Gerente - Administrativo da Sociedade Centro Empresarial Tamboré, o qual ale ga que a falta das tampas nos bueiros, poderão ocasionar acidentes aos pedestres, além do que exala mau cheiro.