


Câmara Municipal de Barueri

São Paulo



ISO 9001
SA 8000

INDICAÇÃO Nº. 1179/2010



Fls: Nº 01
Prcc: Nº 1458/2010

Dispõe sobre: "Mudança e manutenção no redutor de velocidade".

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, Dr. Rubens Furlan, se digne Sua Excelência, interceder junto à secretaria competente, a fim de providenciar a mudança e manutenção do redutor de velocidade localizado na Avenida Aníbal Correia, altura do nº. 2363, em frente à EMEF Roberto Luis de Araújo Brandão, no bairro Jardim Paulista, neste município.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 17 de setembro de 2010.

EDUARDO AUGUSTO CORONA GATTI
Vereador

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que este Vereador foi informado, via e-mail, pelo munícipe Sr. Arlisson Alberti Silva, telefone 8010-3672, aalberti@martin-brower.com.br, que o redutor encontra-se deteriorado não tendo mais a função de reduzir a velocidade dos veículos. Quem sai da Rua Ônix para entrar na Avenida Aníbal Correia, muitas vezes acaba pegando a parte baixa do carro nesse redutor, tendo assim, o motorista que fazer manobras desnecessárias a fim de evitar danos ao patrimônio, pois, a Avenida Aníbal Correia está mais elevada que a Rua Ônix por causa deste redutor. O solicitante já presenciou um acidente envolvendo uma menina no local, daí a necessidade dessa benfeitoria.

<p>Câmara Municipal de Barueri</p> <p>À Diretoria Legislativa para providenciar conforme pede a propositura.</p> <p>Em <u>21/09/2010</u></p> <p>_____ Presidente</p>
--

SMS

Ofício nº. 123/2010.