



Câmara Municipal de Barueri

São Paulo

ISO 9001
SA 8000

REQUERIMENTO :

Fis: Nº 01
Proc: Nº 1517/2010

157/2010



Dispõe sobre: "Manutenção em redutor de velocidade."

Senhor Presidente

Requeiro, na forma regimental, seja oficiado o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito RUBENS FURLAN, se digne S.Exa., interceder junto ao órgão competente quanto à possibilidade de providenciar a manutenção da lombada sito a Avenida Aníbal Correa, nº 2363 em frente a EMEF. Roberto Luís Brandão esquina com a Rua Ônix, no Jardim Paulista, neste município, visando atender o pedido feito através de email pelo Sr. Arlisson Alberti, que relatou a necessidade, visto que a lombada é defronte o portão da escola, oferecendo risco iminente de atropelamento, conforme teor em anexo.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 24 de setembro de 2.010.

Câmara Municipal de Barueri
A Diretoria Legislativa para providenciar conforme pede a propositura.
Em 28/09/2010

Presidente

Sergio Baganha
Sergio Baganha
Vereador

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura, que este Vereador em visita ao local, embora leigo tecnicamente, constatou a necessidade, tendo em vista que os veículos transitam em velocidade acima do permitido, de fato.

Ofício nº. 129/2010.

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 - Centro Comercial de Barueri - Centro - Barueri - Cep 06401-134

Fone: (11) 4199-7900 - Internet: www.camarabarueri.sp.gov.br - E-mail: contato@camarabarueri.sp.gov.br

16:32 24/09/2010 002775 CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI

Assessoria Baganha

Fls: N° 02
Proc: N° 1517/2010

De: "Arlisson Alberti" <aalberti@martin-brower.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 16 de setembro de 2010 11:03
Assunto: Manutenção de redutor de velocidade Jd Paulista - Barueri

Bom dia!!!

Venho através desta, solicitar a manutenção de uma redutor de velocidade localizado na Av. Anibal Correia, 2363 em frente a EMEF Roberto Luís de Araújo Brandão, pois, o mesmo já se encontra deteriorado na tendo a função de reduzir a velocidade dos veículos, também está localizada em frente a rua Ônix, ou seja, quem sai da Ônix para entrar na Av. Anibal Correia, muitas vezes acaba pegando a parte baixa do carro neste redutor, tendo assim, o condutor, ter que fazer manobras desnecessárias afim de evitar danos ao patrimonio, pois, a Av Anibal está mais elevada que a Ônix por causa deste redutor. No local mencionado acima, existe o portão de saída de alunos da escola, e vejo que muitos condutores não diminuem a velocidade podendo ocasionar atropelamento de alunos e pessoas que por ali passam, outro dia mesmo vi que uma menininha havia sofrido um atropelamento por moto, aparentemente não foi grave, mas o braço tinha uma luxação, gostaria muito que esta solicitação fosse atendida para beneficio de todos que por ali passam, iria ser de grande beneficio para população e nos mostraria que a Barueri é a cidade de trabalho.

Atenciosamente

Martin Brower-Brasil
Arlisson Alberti
Customer Service CD-SP
55(011) 8010-3672

Esta mensagem e qualquer arquivo transmitido anexo, pode conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Esta informação é direcionada exclusivamente ao destinatário. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não poderá utilizar, revelar, copiar, distribuir, ou tomar qualquer ação baseada no conteúdo dessa informação, por ser estritamente proibido. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente respondendo o e-mail e em seguida apague a mensagem. Agradecemos sua colaboração.

This message and any files transmitted with it may contain confidential and/or legally privileged material. The information is intended only for the use of the intended recipient. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution, or taking of any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender and delete the message.

24/09/2010