



MEMORIAL DESCRITIVO ✓

IMÓVEL SITUADO NA RUA INDIANAPÓLIS - PARQUE SANTA LUZIA ✓

- Todas as construções são térreas e os pés-direitos são de 3.20m ✓

ÁREA DA CONSTRUÇÃO:

Prédio 1 - Administração

Pavimento Térreo - 135,27m² ✓

Prédio 2 - Casa do Zelador

Pavimento Térreo - 109,53m² ✓

Prédio 3 - Depósitos

Pavimento Térreo - 133,88m² ✓

Prédio 4 - Sanitários

Pavimento Térreo - 202,77m² ✓

Áreas Cobertas

403,22m² ✓

Total Construído - 984,67m² ✓

1- Alvenaria: ✓

Foram executadas em blocos de concreto assentados com massa mista, respeitando os alinhamentos, espessuras e vãos determinados em planta. As espessuras atendem às condições mínimas de segurança, conforto térmico e salubridade.

2- Estruturas: ✓

Foram executadas em concreto armado, tanto para blocos, pilares, vigas e lajes, sendo observadas as determinações das normas da ABNT. ✓

3- Esquadrias de madeira: ✓

Foram colocadas portas de madeira de lei em todas as dependências, nos tamanhos específicos para cada compartimento. Salas, cozinhas, dormitórios e depósitos na medida de 0.80 x 2.10m. E nos banheiros foram utilizadas portas de 0.70 x 2.10m. ✓

me
p

Fis: N°	04
Proc: N°	823/05



4- Esquadrias Metálicas:

Foram colocadas janelas do tipo basculante em todas as dependências. Todos os caixilhos receberam tratamento antiferruginoso. Os vidros e suas espessuras foram aplicados de acordo com os vãos utilizados.

5- Pisos:

Foram colocadas cerâmicas vitrificadas em todas as áreas molhadas, nas demais dependências, foi utilizado concreto desempenado. E nas áreas externas o piso é cimentado.

6- Revestimentos:

Externo e interno: emboço e reboco. Nas áreas molhadas, foi executado revestimento impermeável até a altura de 2.20m.

7- Cobertura:


Nos prédios, foram executadas com laje impermeabilizada e em telhas tipo Brasilit sobre estrutura de madeira. Quanto as áreas cobertas externas, foram executadas em telha tipo Brasilit sobre estrutura de concreto.

8- Pinturas:

Foram aplicadas externamente e internamente sobre as paredes demãos de látex acrílico e sobre batentes e portas, verniz semibrilho com catalizador, nas partes metálicas, tinta esmalte.

9- Instalações Elétricas, Hidráulicas e Telefonia:

Necessitam de revisão.


Arqt^a **SILVIA MARA SOARES**
Diretora Téc. De Obras C. e Urbanísticas
CREA n° 0601917655

