

Exmo.Snr.  
Presidente da Câmara Municipal de  
Barueri

INDICAÇÃO N°

✓

Conforme verificação que procedi pessoalmente; Indico ao sr.Prefeito Municipal, a necessidade de S.Excia, determinar as seguintes providências:

Na rua Ypê esquina da rua José Sverzut existe um boeiro obstruído e as aguas correm pela rua esburacando-a;

A rua José Sverzut, necessita de capinação e do serviço da motoniveladora para baixar uma lombada de terra logo na entrada da rua.

Há necessidade do sr.Prefeito entrar em entendimentos urgentes com a Direção da Fábrica de Eletrodos "ARCOS", para ser construída uma galeria a fim de dar vazão às aguas usadas e das chuvas, no local onde forma uma bacia é fica inundado.

Todas as aguas que descem das ruas Erícia Martins e Jandira Martins, atravessam os quintais das casas e vão para a rua José Sverzut.

Há necessidade de ser estudado tecnicamente a melhor maneira de fazer com que aquelas aguas sejam canalizadas e enviadas para a galeria que deverá ser construída e que virá resolver definitivamente a situação dos moradores daquela localidade.

Sala das Sessões, em 20-janeiro-1963.

ORLANDO PINTO DE ALMEIDA -  
VEREADOR

R.º Sr. Prefeito  
Barueri  
20/1/63  
Wm. M. A.