


FLS.	02
PROC.	658/84

- INDICAÇÃO Nº 306/84 -

Senhor Presidente.

Indico ao sr. Chefe do Executivo através da Douta Mesa, se digne S.Exa. determinar ao Setor competente a proceder reparos e em seguida jogar cascalhos nas Ruas Paraguassu e Tamoio, localizadas na Vila Pindorama.

Sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 16 de outubro de 1.984.

  
 ELCIO FRANQUELINO FRANK DE SOUZA  
 Vereador

### J U S T I F I C A T I V A

Justifico a presente Indicação, considerando que já por diversas vezes foi solicitada a providência acima, - sendo que até o momento não foi atendida e quando chove, aquelas ruas não dão condições de trânsito, tanto aos veículos como aos pedestres.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI	
Protocolo n.º	1802
livro n.º	01 fls. 145
Entrada em	16 / 10 / 84

A SECRETARIA:  
 Providenciar conforme  
 pede a Propositura  
 Em 16 / Outubro / 1984  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

Of. 925/84 de 17.10.84  
 resp. Of. 626, de 22.10.84