



# Câmara Municipal de Barueri

FLS.	02
PROC.	90/87

ESTADO DE SÃO PAULO

- INDICAÇÃO Nº 31 /87 -

Senhor Presidente.

Indico ao sr. Chefe do Executivo através da Douta Mesa, se digne S.Exa. determinar que providências sejam adotadas, objetivando a reposição dos tubos no braço morto do Rio Tietê, na Vila Porto.

Sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 16 de fevereiro de 1987.

JOSÉ OLIVAL NEVES DOS SANTOS

Vereador

## J U S T I F I C A T I V A

Justifico a presente propositura, considerando que da tubulação existente no braço morto do Rio Tietê, alguns já caíram dentro do rio, em razão do desbarrancamento que vem ocorrendo, sendo que se não for tomada providência de imediato, outros tubos irão cair, ocasionando sérios problemas, inclusive na ponte, somente veículos de médio e pequeno porte estão podendo passar, em razão do estreitamento que vem se verificando.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI	
Protocolo n.º	65
Auto n.º	01 fls. 60
Entrada em	17/02/87

A SECRETARIA:  
Providenciar conforme  
pede a Propositura  
Em 17/ Fevereiro 1987.

PRESIDENTE

Ofício nº 072/87 - 18.02

Resp. Of. nº 109/87 G.P., de 23.02.87