



Câmara Municipal de Barueri
ESTADO DE SÃO PAULO

0619

Fls. N.º 02
Proc. N.º 465/95

- INDICAÇÃO N. 452 /95 -

Senhor Presidente.

Indico ao Sr. Chefe do Executivo, se digne S.Exa. estudar a possibilidade de refazer os sarjetões de concreto que encontram-se danificados da Rua Independência, altura do n.83, esquina com a Rua Marcelina Chalupe, na Vila Boa Vista.

Sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 10 de agosto de 1995

Jose Maria de Moraes

JOSE MARIA DE MORAES
Vereador

- JUSTIFICATIVA -

Justifico a presente propositura, considerando que este Vereador foi procurado por moradores daquela localidade, tendo em vista que devido a água que corre constantemente no local mencionado e o tráfego intenso de veículos pesados (caminhões e ônibus) que passam na via pública, vem ocasionando o aparecimento de valetas, onde a água que fica estagnada molha os transeuntes quando passam veículos na referida via pública, tornando-se necessária a reconstrução destes sarjetões de concreto a fim de evitar maiores transtornos aqueles moradores que reivindicam por este benefício que é de real necessidade para os mesmos.

A D. E. p. g. p. bene ar. conforme
pede a propositura

Em 14/08/95

Presidente

Ofício nº 691/95 - 14/08