



Câmara Municipal de Barueri
ESTADO DE SÃO PAULO

0382


Fls. N.º 2
Proc. N.º _____


INDICAÇÃO Nº 277 / 96

Senhor Presidente

Indico ao Sr. Chefe do Executivo, a fim de que se digne S. Exa., interceder junto ao órgão competente efetuar, na medida do possível, reformas na E.E.P.G. Republica do Equador - Engenho Novo - Barueri; conforme solicitação através de ofício da Sra. Wanda Rosaura Gibbini - Diretora da mesma (xerox anexa).

Sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 11 de Abril de 1996


Milton Humberto Melão
Vereador


A D L. pelo providenciar conforme
pede a proposta
Em 15 04 1996

Presidente

Of. 228/96

CÂMARA MUNICIPAL
DE BARUERI

000977 ABR 96 11 212 00

PROTOCOLO



CARIMBO DA ESCOLA

ESCOLA: E.E.P.G. REPUBLICA DO EQUADOR

ENDERECO: RUA MARIA HELENA, 431 - ENGENHO NOVO - BARUERI - TELEFONE: 422-2245

OF. Nº 28 / 96

BARUERI, 01 DE ABRIL DE 1996

ASSUNTO: - SOLICITA SERVICOS DE MANUTENCAO

SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE,

VIMOS, PELO PRESENTE, SOLICITAR SERVICOS DE MANUTENCAO RELATIVOS A:

HIDRAULICA ELETRICA ALVENARIA PINTURA CAPINAGEM OUTROS

OS PROBLEMAS CONSTATADOS SAO OS SEGUINTES: (DETALHAR)

O MURO DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA, (FUNDOS DO TERRENO) ESTA DETERIORADO E AMEACA DESABAR.

Multiple horizontal lines provided for detailing the problems mentioned in the previous block.

NA OPORTUNIDADE, REITERAMOS A VOSSA SENHORIA PROTESTOS DE CONSIDERACAO E APRECO.

CARIMBO - DIRETOR DA ESCOLA

Wanda Rosaura Gibbini
Diretor da Escola
R. 4. 1. 245

ILMO. SR.
PROF. CELSO FURLAN
MD. DIRETOR - PRESIDENTE DO SIEC
BARUERI - SP

Recubi
02/04/96

Proc. N.º

CARIMBO DA ESCOLA

ESCOLA: E.E.P.G. REPUBLICA DO EQUADOR
ENDereco: RUA MARIA HELENA, 431 - ENGENHO NOVO - BARUERI - TELEFONE: 422-2245

OF. Nº 29 / 96 BARUERI, 01 DE ABRIL DE 1996

ASSUNTO: - SOLICITA SERVICOS DE MANUTENCAO

SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE,

VIMOS, PELO PRESENTE, SOLICITAR SERVICOS DE MANUTENCAO RELATIVOS A:

- HIDRAULICA
- ELETRICA
- ALVENARIA
- PINTURA
- CAPINAGEM
- OUTROS

OS PROBLEMAS CONSTATADOS SAO OS SEGUINTES: (DETALHAR)


SUBSTITUCAO DO PISO DA COZINHA DA ESCOLA.

NA OPORTUNIDADE, REITERAMOS A VOSSA SENHORIA PROTESTOS DE CONSIDERACAO E APRECO.

ILMO. SR.
 PROF. CELSO FURLAN
 MD. DIRETOR - PRESIDENTE DO SIEC
 BARUERI - SP

CARIMBO - DIRETOR DA ESCOLA
Wanda Rosaura Gibini
 Diretora de Escola
 RG: 4.843.955

Barueri 02/04/96
[Handwritten signature]



CARIMBO DA ESCOLA

ESCOLA: E.E.P.G. REPUBLICA DO EQUADOR
ENDERECO: RUA MARIA HELENA, 431 - ENGENHO NOVO - BARUERI - TELEFONE: 422-2245

OF. Nº 12 / 96 BARUERI, 01 DE MARCO DE 1996

ASSUNTO: - SOLICITA SERVICOS DE MANUTENCAO

SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE,

VIMOS, PELO PRESENTE, SOLICITAR SERVIDOS DE MANUTENCAO RELATIVOS A:

- HIDRAULICA
- ELETRICA
- ALVENARIA
- PINTURA
- CAPINAGEM
- OUTROS

OS PROBLEMAS CONSTATADOS SAO OS SEGUINTES: (DETALHAR)

 TROCA DE LAMPADAS EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR (A ESCOLA TEM AS LAMPADAS PARA FORNECER)

 SALA DE AULA APAGADA E LUZES DO PATEO COBERTO PISCANDO


NA OPORTUNIDADE, REITERAMOS A VOSSA SENHORIA PROTESTOS DE CONSIDERACAO E APRECO.

 CARIMBO - DIRETOR DA ESCOLA

ILMO. SR.
 PROF. CELSO FURLAN
 MD. DIRETOR - PRESIDENTE DO SIEC
 BARUERI - SP

Wanda Rosaura Giblini
 Diretor de Escola
 RG: 4.843.955

recebido
01-03-96
fer



CARIMBO DA ESCOLA

ESCOLA: E. E. P. G. REPUBLICA DO EQUADOR

ENDERECO: RUA MARIA HELENA, 431 - ENGENHO NOVO - BARUERI - TELEFONE: 422-2245

OF. Nº 13 / 96

BARUERI, 01 DE MARCO DE 1996

ASSUNTO: - SOLICITA SERVICOS DE MANUTENCAO

SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE,


VIMOS, PELO PRESENTE, SOLICITAR SERVIDOS DE MANUTENCAO RELATIVOS A:

- HIDRAULICA
- ELETRICA
- ALVENARIA
- PINTURA
- CAPINAGEM
- OUTROS

OS PROBLEMAS CONSTATADOS SAO OS SEGUINTES: (DETALHAR)

ENTUPIMENTO DE BANHEIROS DE ALUNOS

NA OPORTUNIDADE, REITERAMOS A VOSSA SENHORIA PROTESTOS DE CONSIDERACAO E APRECO.



 CARIMBO - DIRETOR DA ESCOLA

ILMO. SR.
 PROF. CELSO FURLAN
 MD. DIRETOR - PRESIDENTE DO SIEC
 BARUERI - SP

Wanda Rosauta Gibbini
 Diretor de Escola
 RG: 4.843.955

recebido
01-03-96
Rou



CARIMBO DA ESCOLA

ESCOLA: E.E.P.G. REPUBLICA DO EQUADOR
ENDERECO: RUA MARIA HELENA, 431 - ENGENHO NOVO - BARUERI - TELEFONE: 422-2245

OF. Nº 14 / 96 BARUERI, 01 DE MARCO DE 1996

ASSUNTO: - SOLICITA SERVICOS DE MANUTENCAO

SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE,

VIMOS, PELO PRESENTE, SOLICITAR SERVIDOS DE MANUTENCAO RELATIVOS A:

- HIDRAULICA
- ELETRICA
- ALVENARIA
- PINTURA
- CAPINAGEM
- OUTROS

OS PROBLEMAS CONSTATADOS SAO OS SEGUINTES: (DETALHAR)

RETIRADA DE CAPIM DEIXADO NAS DEPENDENCIAS DA U.E. APOS A CAPINAGEM

NA OPORTUNIDADE, REITERAMOS A VOSSA SENHORIA PROTESTOS DE CONSIDERACAO E APRECO.




CARIMBO - DIRETOR DA ESCOLA

ILMO. SR.
 PROF. CELSO FURLAN
 MD. DIRETOR - PRESIDENTE DO SIEC
 BARUERI - SP

Wanda Rosaura Giblini
 Diretor de Escola
 RG: 4.843.955

recebido
01-03-96
Kau



CARIMBO DA ESCOLA

ESCOLA: E.E.P.G. REPUBLICA DO EQUADOR

ENDereco: RUA MARIA HELENA, 431 - ENGENHO NOVO - BARUERI - TELEFONE: 422-2245

OF. Nº 63, 95

BARUERI, 13 DE Novembro DE 1995

ASSUNTO: - SOLICITA SERVICOS DE MANUTENCAO


SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE,

VIMOS, PELO PRESENTE, SOLICITAR SERVIDOS DE MANUTENCAO RELATIVOS A:

- HIDRAULICA
- ELETRICA
- ALVENARIA
- PINTURA
- CAPINAGEM
- OUTROS

OS PROBLEMAS CONSTATADOS SAO OS SEGUINTEs: (DETALHAR)
Solicitamos pintura no Predio desta Unidade Escolar

NA OPORTUNIDADE, REITERAMOS A VOSSA SENHORIA PROTESTOS DE CONSIDERACAO E APRECO.



 CARIMBO - DIRETOR DA ESCOLA

ILMO. SR.
 PROF. CELSO FURLAN
 MD. DIRETOR - PRESIDENTE DO SIEC
 BARUERI - SP

Wanda Rosaura Gibbin
 RG: 4.843.936
 Diretora de Escola

Recebido
13-11-95
Rosa



CARIMBO DA ESCOLA

ESCOLA: E.E.P.G. REPUBLICA DO EQUADOR

ENDereco: RUA MARIA HELENA, 431 - ENGENHO NOVO - BARUERI - TELEFONE: 422-2245

OF. Nº 64 / 95

BARUERI, 13 DE Novembro DE 1995

ASSUNTO: - SOLICITA SERVICOS DE MANUTENCAO

SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE,

VIMOS, PELO PRESENTE, SOLICITAR SERVIDOS DE MANUTENCAO RELATIVOS A:

- HIDRAULICA
- ELETRICA
- ALVENARIA
- PINTURA
- CAPINAGEM
- OUTROS

OS PROBLEMAS CONSTATADOS SAO OS SEGUINTEs: (DETALHAR)

Solicitamos retiradas de ferragens para reformas de cadeiras e
carteiras, por motivo de faltas de mobiliarios .

NA OPORTUNIDADE, REITERAMOS A VOSSA SENHORIA PROTESTOS DE CONSIDERACAO E APRECO.

CARIMBO - DIRETOR DA ESCOLA

ILMO. SR.
 PROF. CELSO FURLAN
 MD. DIRETOR - PRESIDENTE DO SIEC
 BARUERI - SP

Wanda Rosaura Gibbin
 RG: 4 843.935
 Diretora de Escola

*Recibido
 13-11-95
 KBR*



CARIMBO DA ESCOLA

ESCOLA: E.E.P.G. REPUBLICA DO EQUADOR

ENDereco: RUA MARIA HELENA, 431 - ENGENHO NOVO - BARUERI - TELEFONE: 422-2245

OF. Nº 65 / 95

BARUERI, 13 DE Novembro DE 1995

ASSUNTO: - SOLICITA SERVICOS DE MANUTENCAO

SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE,

VIMOS, PELO PRESENTE, SOLICITAR SERVIDOS DE MANUTENCAO RELATIVOS A:

- HIDRAULICA
- ELETRICA
- ALVENARIA
- PINTURA
- CAPINAGEM
- OUTROS

OS PROBLEMAS CONSTATADOS SAO OS SEGUINTES: (DETALHAR)

~~Solicitamos capinagens nesta Unidade Escolar.~~

NA OPORTUNIDADE, REITERAMOS A VOSSA SENHORIA PROTESTOS DE CONSIDERACAO E APECO.

CARIMBO - DIRETOR DA ESCOLA

Wanda Rosaura Giblin

RG: 4.843.936

Diretora de Escola

ILMO. SR.

PROF. CELSO FURLAN

MD. DIRETOR - PRESIDENTE DO SIEC

BARUERI - SP

*Recebido
13-11-95
KSR*