



# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO Nº

808/2021




Fis. Nº 01  
Proc. Nº 888/2021

**“Dispõe sobre possibilidade de trocar a tampa do bueiro, localizado na Rua Presidente Nilo Peçanha, altura do número 389, Jardim Itaquití, neste município”**

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, se digne S.Exa. Interceder junto à Secretaria Competente, quanto à possibilidade de trocar a tampa do bueiro, localizado na Rua Presidente Nilo Peçanha, altura do número 389, Jardim Itaquití.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 17 de maio de 2021.

  
**Reinaldo Campos**  
Vereador

## JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura, pois fui procurado pelos moradores do bairro, que relataram que a tampa do bueiro está solta e danificada, assim gerando transtorno aos pedestres que passam no local, esse serviço precisa dos reparos com urgência, devido ao risco de acidentes.

Câmara Municipal de Barueri  
A Secretaria Legislativa par providenciar ~~confirmar~~ pede a propositura  
Em 15, 05, 2021  
\_\_\_\_\_  
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

17-MAI-2021 15:53 001331 1/2

Nº - - - 26

