

Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

282/2022



INDICAÇÃO

Fls: N°	01
Proc. N°	305/2022


Dispõe sobre: **Reforma do Escadão da Rua José Roberto – Vila Ceres.**

Senhor Presidente,

Indico ao Chefe do Executivo, se digne S.Exa. Interceder junto a secretaria competente para que seja providenciado medidas necessárias para reforma do escadão da Rua José Roberto – Vila Ceres.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 16 de fevereiro de 2022.

Rodrigues Marques de Figueiredo
Rodrigo Rodrigues
Vereador



JUSTIFICATIVA

O Escadão da Rua Jose Roberto necessita de intervenção de reparos urgentes, além de melhorias para a segurança do cidadão. O escadão está se desfazendo por várias intervenções sofridas, tanto do tempo, chuvas, e erosões como intervenção dos moradores. O acesso, é utilizado por idosos e pessoas com deficiências, e os degraus encontram-se detonados além de uma grande parte de um desabamento de barranco. Reitero a Indicação 2038/2021.

