



Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO Nº

1830/2023



Fls: Nº

01

Proc. Nº

1928/2023

“Dispõe sobre a necessidade que o Bueiro seja realocado, situado na Rua Cafelândia, 579, Bairro Engenho Novo, neste município”.

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, por intermédio da Secretaria competente, sobre a necessidade que o Bueiro seja realocado, situado na Rua Cafelândia, 579, Bairro Engenho Novo, neste município.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 21 de agosto de 2023.


TANIA GIANELI
Vereadora

Câmara Municipal de Barueri
Protocolo nº 002236/23
Livro nº - Fls. -
Barueri 21/08/2023

Justificativa

Considerando a necessidade que o bueiro precisa ser realocado, uma vez que o mesmo apresenta diversas falhas estruturais que comprometem a segurança.

A situação do bueiro tem gerado preocupação entre os moradores e comerciantes da região, que têm relatado dificuldades para transitar pelo local.

O bueiro foi isolado e está danificando a rua e apresenta problemas de drenagem inadequada.

Pelo exposto, justificamos a presente Indicação.

Câmara Municipal de Barueri
A Secretaria Legislativa para providenciar conforme pedido de arquivamento
Em 22/08/2023
Presidente

