

<u>Câmara Municipal de Barueri</u>

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO Nº.

1105/2025



Fls: N°	01
Proc. N°	1167/2025

"Dispõe sobre manutenção de guia e redutor de velocidade (lombada) localizados na rua São Fernando, em frente ao nº. 565, Jardim Júlio, neste município."

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, interceder junto à secretaria competente, quanto à possibilidade de realizar manutenção de guia e redutor de velocidade (lombada) localizados na rua São Fernando, em frente ao nº. 565, Jardim Júlio, neste município."

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 19 de maio de 2025.



JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura considerando que, em visita ao bairro, este vereador constatou a necessidade de manutenção no redutor de velocidade (lombada), bem como a retirada de resquícios de concreto na guia do endereço acima citado. Tal reivindicação se mostra pertinente, uma vez que a atual condição da via tem causado dificuldades aos motoristas, colocando em risco tanto condutores quanto pedestres. Anexo fotos do local.



