

# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO Nº

2315/2025



Fls: N°	1
Proc. N°	2485/2025


**Dispõe sobre:** "Reparo de GUIAS e SARJETAS localizado na Av. Ipanema, ao lado da Banca New Ville, 18 do Forte Alphaville".

Senhor Presidente,

Indico ao Sr. Chefe do Executivo, se digne sua excelência interceder junto a secretaria competente, para que estude a possibilidade de fazer o Reparo de GUIAS e SARJETAS localizado na Av. Ipanema, ao lado da Banca New Ville, 18 do Forte Alphaville, neste município.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 13 de novembro de 2025.

Assinatura de Allan Miranda  
Vereador



- Justificativa -

Manter guias e sarjetas em boas condições é essencial para o escoamento adequado da água da chuva, prevenindo alagamentos, erosões e danos ao asfalto. Além disso, contribui para a segurança dos pedestres e veículos, preservando a infraestrutura urbana e melhorando a acessibilidade.

Foto anexa.

