



Fls : N° 02
Proc: N° 18/0/99

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

ESTADO DE SÃO PAULO

215

INDICAÇÃO N.º 127/1999



IND

“Recuperação de caixa de captação e galeria de águas pluviais”

Senhor Presidente.

Indico ao Sr. Chefe do Executivo, se digne S.Exa., interceder junto ao órgão competente da municipalidade, para que os mesmos estudem a viabilidade de proceder reparos na caixa de captação e galeria de águas pluviais existente nas viela que liga a Av. Itaqui (ao lado do nº 12) com a Rua. Getúlio Vargas (ao lado do nº 34) no Distrito do Jardim Belval, neste Município.

Sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 15 de Março de 1999.

000030 10399 10 7 0 47

CLEUSO DE OLIVEIRA
VEREADOR VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA

RECEBIDO
A Direção
de 05/03/99

Justifico a presente Indicação, considerando que moradores do local em questão, procuraram por este Vereador, os quais reclamaram que a caixa e a galeria estão danificadas, não comportando a vazão das águas em dias de chuva forte, causando transtornos.

Por estas razões, solicitamos urgentes providencias.

OFÍCIO Nº 179/99