



Câmara Municipal de Barueri

Fls : N° 02
Proc: N° 734/99

São Paulo

741

INDICAÇÃO N°

501/1999



IND

"DISPÕE SOBRE: Reconstituição da guia e caixa de drenagem"

Senhor Presidente.

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, se digne S. Exa., interceder junto ao setor competente a fim de reconstituírem 05 metros de guia e uma caixa de drenagem na Rua Tayo N°02 em frente casa de n°313(oficial) Jd. Paraíso neste município.

Sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 20 de Setembro de 1999.


Dr. Jorge Fujihara
Vereador

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura, considerando que os moradores da localidade são pessoas de poucos recursos portanto não possuem condições para reparar o problema existente da via pública (vide croquis anexo).

As guias estão desmoronando por falta de suporte do terreno pois elas foram assentadas na encosta do talude na parte aterrada.

As águas das chuvas que correm pela guia e sarjeta, despejam direto no ponto da guia desmoronada e escoam pela escadaria em direção às casas dos moradores ao invés de escoarem pelo sistema de drenagem.

Ao reparar as guias, aproveitar o ensejo para também reconstituir a "boca de lobo" da caixa de drenagem.

Quaisquer outros esclarecimentos a respeito, contatar o Sr. Rogério dos Santos, residente a Rua Tayo n 162 ou pelo tel.: 7299-0542 com o Sr. Pereira.

Câmara Municipal de Barueri
A Diretoria Legislativa para providenciar conforme pedido propositura.
Em 25/9/99
Presidente

OFÍCIO Nº 787/99

Rua do Paço, 50 - Centro - Barueri - SP - CEP 06401-090 - Fone (011) 7298-5333
Internet: <http://www.camara.barueri.sp.gov.br> - email: camara@barueri.sp.gov.br

CERTIFICADO DE QUALIDADE



ISO - 9002

10/10

CROQUIS

