



Câmara Municipal de Barueri

São Paulo

089/2006



REQ

REQUERIMENTO Nº

Fls : Nº 01
Proc: Nº 336/06

ISO 9001

Dispõe sobre " CAIXA DE ESGOTO "

Senhor Presidente,

Requeiro seja oficiado ao Senhor Chefe do Executivo, que se digne S.Exa a contatar a secretaria competente para solucionar problema existente na caixa de esgoto localizada na rua Presidente Nilo Peçanha Nº 567- área livre Jardim Belval .


Sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 12 de abril de 2006.


LEORDINO MARTINS (GABA)
Vereador

JUSTIFICATIVA

Justifico a propositura pois, o morador José Tiago de Oliveira procurou este vereador explicando que a caixa de esgoto que serve 10 (DEZ) residências que ficam acima de sua casa, esta localizada na laje que fica em seu quintal ,quando chove entope, ela transborda e, os dejetos ficam expostos em seu quintal.

Anexo a foto da caixa.



Ofício nº 189/2006