

ISO 9001
SA 8000

Câmara Municipal de Barueri

São Paulo

INDICAÇÃO N.º

333/2010




Fls: N.º	01
Proc: N.º	429/2010

“Dispõe sobre vistoria técnica na Rua Camilo Peçanha”

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, interceder junto à Secretaria competente, quanto à possibilidade de providenciar uma vistoria técnica, na Rua Camilo Peçanha, altura do n.º 134, Jardim Tupan, para verificar o problema de erosão do barranco existente naquela localidade.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 18 de março de 2010.


Sebastião Carlos do Nascimento
(Carlinhos do Açogue)
Vereador

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura considerando que este Vereador foi procurado pelo Sr. Roberto Tiburcio, que solicitou esse serviço, pois com as chuvas corre-se o risco de haver um desmoronamento de terra o que prejudicaria as residências próximas; o mesmo relatou que a defesa civil já esteve no local e tirou fotos, mas até agora não houve uma solução para tal problema. Segue fotos do local.

Ofício n.º. 034/2010.

Câmara Municipal de Barueri
A Diretoria Legislativa para providenciar conforme pede a propositura.
Em <u>23/03/2010</u>
Presidente

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 - Centro Comercial de Barueri - Centro - Barueri - Cep 06401-134

Fone: (11) 4199-7900 - Internet: www.camarabarueri.sp.gov.br - E-mail: contato@camarabarueri.sp.gov.br



14:39 22/03/2010 000821 CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI