



ISO 9001  
SA 8000

# Câmara Municipal de Barueri

São Paulo

INDICAÇÃO Nº 474/2010




Fis: Nº	01
Proc: Nº	601/2010

“Dispõe sobre vistoria técnica na Rua Sálvia”

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, interceder junto à Secretaria competente, quanto à possibilidade de providenciar uma vistoria técnica, na Rua Sálvia, atrás do nº 16, Conjunto Habitacional Nova Vida - Parque Imperial, para verificar o problema de erosão do barranco existente naquela localidade.

Plenário Vereador Wagih Sales Nemer, 12 de abril de 2010.

  
Sebastião Carlos do Nascimento  
(Carlinhos de Açogue)  
Vereador

## JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura considerando que este Vereador foi procurado pelo Sr. Germano Alfredo, que solicitou esse serviço, pois com as chuvas corre-se o risco de haver um desmoronamento de terra o que prejudicaria as residências do Conjunto Habitacional. Segue fotos do local.

Câmara Municipal de Barueri	
A Diretoria Legislativa para providenciar conforme pede a propositura.	
Em	13/04/2010
_____ Presidente	

Ofício nº. 050/2010.

Ofício do Vereador Wagih Sales Nemer, 200 - Centro Comercial de Barueri - Centro - Barueri - Cep 06401-134

Fone: (11) 4199-7900 - Internet: [www.camarabarueri.sp.gov.br](http://www.camarabarueri.sp.gov.br) - E-mail: [contato@camarabarueri.sp.gov.br](mailto:contato@camarabarueri.sp.gov.br)



15:56 12/04/2010 001099 CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI