

# Câmara Municipal de Barueri

São Paulo

ISO 9001  
SA 8000

INDICAÇÃO N 1117/2010




Fis: N°	01
Proc: N°	1383/2010

**“Dispõe sobre vistoria técnica na Rua Nilo”**

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, interceder junto à Secretaria competente, quanto à possibilidade de providenciar uma vistoria técnica, na Rua Nilo, altura dos blocos 215 / 251 – Conjunto Habitacional Vale do Sol, para verificar o problema de erosão do barranco existente naquela localidade.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 02 de setembro de 2010.

  
**Sebastião Carlos do Nascimento**  
 (Carlinhos do Açogue)  
 Vereador

### JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura considerando que este Vereador foi procurado pela Sra. Rosilda Maria Rodrigues, que solicitou esse serviço, pois há o risco de um desmoronamento de terra o que prejudicaria os moradores do Conjunto Habitacional. Segue fotos do local.

Câmara Municipal de Barueri	
A Diretoria Legislativa para providenciar conforme pede a propositura.	
Em	02/09/2010
_____ Presidente	

Ofício n.116/2010.

**Alameda Wagih Salles Nemer, 200 - Centro Comercial de Barueri - Centro - Barueri - Cep 06401-134**

**Fone: (11) 4199-7900 - Internet: [www.camarabarueri.sp.gov.br](http://www.camarabarueri.sp.gov.br) - E-mail: [contato@camarabarueri.sp.gov.br](mailto:contato@camarabarueri.sp.gov.br)**

16:19 03/09/2010 002574 CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI

Fis: N° 02  
Proc: N° 1382/010

