

Câmara Municipal de Barueri

São Paulo

ISO 9001
SA 8000

Fls: Nº 05
Proc: Nº 18.50/2010

INDICAÇÃO N.º

1512/2010



IND


Dispõe sobre: "Vistoria em galeria de água pluvial e esgoto".


Senhor Presidente,

Indico ao Chefe do Executivo, se digne Sua Excelência, interceder junto ao órgão competente, quanto à possibilidade de realizar uma vistoria na galeria de água pluvial e esgoto, situada na Rua Barra Bonita, em frente ao n.º. 10 – no Parque Viana.

P.S. Segue fotos do local.

Plenário Ver. Wagih Salles Nemer, 22 de novembro de 2010.




ANTONIO FURLAN FILHO
(Toninho Furlan)
Vereador

09:28 23/11/2010 003311 CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente proposição por ter sido procurado pelos moradores do endereço supracitado, que alegam vazamento de água da galeria para dentro de sua residência, causando mau cheiro e riscos de contaminação.

Ofício nº. 159/2010.

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 - Centro Comercial de Barueri - Centro - Barueri - Cep 06401-134

Fone: (11) 4199-7900 - Internet: www.camarabarueri.sp.gov.br - E-mail: contato@camarabarueri.sp.gov.br