



ISO 9001
SA 8000

Câmara Municipal de Barueri

São Paulo

Fls: Nº 01
Proc: Nº 343/2010

REQUERIMENTO Nº

042/2010



Dispõe sobre: "VISTORIA PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA".

Senhor Presidente,

Requeiro à mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Chefe do Executivo, para que interceda junto à Sabesp, quanto à possibilidade de fazer uma vistoria na Rua Chaves, altura do número 1022 – Jd. Califórnia, para verificar vazamento de água.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 03 de março de 2010.

Orozimbo Donizete Lustosa
Zetti Bombeirinho
Vereador

~~Câmara Municipal de Barueri
A Diretoria Legislativa para providenciar
conforme pede a propositura.
Em 03/03/2010
Presidente~~

Justificativa

A presente propositura justifica-se considerando que fui procurado pelo Sr. Custódio José da Silva e moradores locais, informando sobre o vazamento de água nessa rua, solicito urgência na vistoria e no reparo do asfalto, pois já abriu um enorme buraco no impossibilitando a passagem de veículos pesados.

Ofício nº. 027/2010.

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 - Centro Comercial de Barueri - Centro - Barueri - Cep 06401-134

Fone: (11) 4199-7900 - Internet: www.camarabarueri.sp.gov.br - E-mail: contato@camarabarueri.sp.gov.br



17/03/2010 09:05:55 CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI