



ISO 9001  
SA 8000

# Câmara Municipal de Barueri

São Paulo

Fls: N°	01
Proc: N°	714/2010

REQUERIMENTO N°

084/2010



REQ

Dispõe sobre: "VISTORIA PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA".

Senhor Presidente,

Requeiro à mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Chefe do Executivo, para que interceda junto à Sabesp, quanto à possibilidade de fazer uma vistoria na Rua Tucano, altura do número 253 – Jd. Califórnia - Barueri, para verificar vazamento de água.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 23 de abril de 2010.

Câmara Municipal de Barueri
A Diretoria de Apoio Técnico providenciar conforme segue a propositura.
Em 27/04/2010
Presidente

Orozimbo Donizete Lustosa  
**Zetti Bombeirinho**  
Vereador

### Justificativa

A presente propositura justifica-se considerando que fui procurado pela Sra. Cidinha e por moradores locais, informando sobre o vazamento de água nessa rua, solicito urgência na vistoria e no reparo.

Ofício n. 064/2010

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 - Centro Comercial de Barueri - Centro - Barueri - Cep 06401-134

Fone: (11) 4199-7900 - Internet: [www.camarabarueri.sp.gov.br](http://www.camarabarueri.sp.gov.br) - E-mail: [contato@camarabarueri.sp.gov.br](mailto:contato@camarabarueri.sp.gov.br)



15:27 26/04/2010 001302 CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI