



Câmara Municipal de Barueri

São Paulo

ISO 9001
SA 8000

Fls: N°	61
Proc: N°	72054

REQUERIMENTO N°.

085/2010



Dispõe sobre: "VISTORIA PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA".

Senhor Presidente,

Requeiro à mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Chefe do Executivo, para que interceda junto à Sabesp, quanto à possibilidade de fazer uma vistoria na Rua Mato Grosso, altura do número 152 – Vila Boa Vista - Barueri, para verificar vazamento de água.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 23 de abril de 2010.

À Diretoria Técnica Legislativa para providenciar conforme pede a propositura.
Em <u>27/04/2010</u>
Presidente

Orozimbo Donizete Lustosa
Zetti Bombeirinho
Vereador

Justificativa

A presente propositura justifica-se considerando que fui procurado por moradores locais, informando sobre o vazamento de água nessa rua, solicito urgência na vistoria e no reparo.

Ofício n. 064/2010

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 - Centro Comercial de Barueri - Centro - Barueri - Cep 06401-134

Fone: (11) 4199-7900 - Internet: www.camarabarueri.sp.gov.br - E-mail: contato@camarabarueri.sp.gov.br

15:27 26/04/2010 001303 CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI

