



Câmara Municipal de Barueri

São Paulo

ISO 9001
SA 8000

REQUERIMENTO Nº.

096/2010



Fis: Nº	61
Proc: Nº	83/10/10

Dispõe sobre: "VISTORIA PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA".

Senhor Presidente,

Requeiro à mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Chefe do Executivo, para que interceda junto à Sabesp, quanto à possibilidade de fazer uma vistoria na Rua Campos Salles, altura do número 308 – Centro, para verificar vazamento de água.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 10 de maio de 2010.

Orozimbo Donizete Lustosa
Zetti Bombeirinho
Vereador

Justificativa

A presente propositora justifica-se considerando que fui procurado pelo Sr. Telles e moradores locais, informando sobre o vazamento de água nessa rua, solicito urgência na vistoria e no reparo.

Ofício nº. 071/2010.

A Diretoria Técnica Legislativa para providenciar conforme pede a propositura.	
Em	11/05/2010
Presidente	

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 - Centro Comercial de Barueri - Centro - Barueri - Cep 06401-134

Fone: (11) 4199-7900 - Internet: www.camarabarueri.sp.gov.br - E-mail: contato@camarabarueri.sp.gov.br

17:12 10/05/2010 001488 CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI

