



# Câmara Municipal de Barueri

São Paulo

ISO 9001  
SA 8000

Fls: N°	01
Proc: N°	1673/2010

REQUERIMENTO N°.

168/2010



REQ

Dispõe sobre: "VISTORIA PARA VERIFICAR VAZAMENTO".

Senhor Presidente,

Requeiro à mesa, nos termos regimentais, seja oficiado ao Chefe do Executivo, para que interceda junto à Sabesp, quanto à possibilidade de fazer uma vistoria na Rua Brooklin 118 – Chácaras Marco – neste município, para verificar vazamento de esgoto.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 22 de outubro de 2010.

Câmara Municipal de Barueri
A Diretoria Legislativa para providenciar conforme pede a procuratura.
Em 26/10/2010
Presidência

Orozimbo Donizete Lustosa  
**Zetti Bombeirinho**  
Vereador

Câmara Municipal de Barueri
Protocolo n° 3070/2010
Livro n° _____ Fls. 01
Barueri, 26/10/2010

Justificativa

A presente propositura justifica-se considerando que fui procurado pela Sra. Rosa Maria, que informaram sobre o vazamento de esgoto no local acima citado, solicito urgência na vistoria e no reparo, saliento ainda que este caso já objeto de indenização ao proprietário.

Ofício nº. 144/2010.

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 - Centro Comercial de Barueri - Centro - Barueri - Cep 06401-134

Fone: (11) 4199-7900 - Internet: [www.camarabarueri.sp.gov.br](http://www.camarabarueri.sp.gov.br) - E-mail: [contato@camarabarueri.sp.gov.br](mailto:contato@camarabarueri.sp.gov.br)