

Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO N.º

290/2016



IND

Fis: N.º 01
Proc: N.º 338/2016

EM DESTAQUE

Dispõe sobre: "Conserto da galeria de esgoto, localizada na rua União, Jd. Santa Monica, neste município."

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, se digne sua Excelência, interceder junto à secretaria competente, para que estude a possibilidade de realizar o conserto em rede de esgoto, localizada na Rua União, Jd. Santa Monica, neste município.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 14 de março de 2016


Antonio Carlos dos Santos (Tarzan)
Vereador

À DL para providenciar
conforme pede a propositura
Em 15/03/2016
Presidente

Justificativa

Justifico a presente propositura, tendo em vista que este Vereador foi procurado por moradores da região que pediram a colaboração para que o serviço seja executado, tendo em vista que a galeria de esgoto está afundando, sem contar com o mau cheiro que está causando grandes transtornos a todos que residem naquela região, esta solicitação é emergencial.

Segue em anexo fotos do local.

Finalizando Senhor Prefeito, espero que a presente indicação, mereça ser tratada com respeito nunca negado por V. Exa.






Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Fls: N° 02
Proc: N° 338/2016

FOTOS DO LOCAL





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

FOTOS DO LOCAL

Fis: N° 03
Proc: N° 338/2016





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

FOTOS DO LOCAL

Fis: N°	04
Proc: N°	339/2016

