

Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO Nº.

322/2016



IND

Fis: Nº	08
Proc: Nº	374/2016

"Dispõe sobre, Manutenção geral e pintura externa do Conjunto habitacional, no local que especifica."

Senhor Presidente,

Indico ao Chefe do executivo, Sr. Gilberto Macedo Gil Arantes, reiterando a indicação nº **534/2015** (Conforme cópia em anexo) quanto a possibilidade de interceder junto a secretaria competente, **para que seja feita a manutenção geral e pintura externa do Conjunto habitacional, localizado na Rua Mauro José da Silva Jangada, Jardim Mutinga, neste município.**

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 21 de março de 2016.


Maria Evangelista
Maria de Lourdes-Evangelista
Vereadora

ADL para providenciar conforme pede a propositura
Em <u>22/03/2016</u>
Presidente

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura, considerando que essa vereadora é constantemente procurada por moradores do referido conjunto habitacional, solicitando estas benfeitorias, visto que, o mesmo encontra-se com infiltrações, deteriorando as paredes, causando transtornos e desconforto aos moradores que ali residem.

Se atendida esta solicitação, será de grande importância para todos os munícipes do conjunto habitacional acima citado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE BARUERI





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

374/2016

CÓPIA

INDICAÇÃO Nº.

534/2015




"Dispõe sobre, manutenção geral e pintura externa do conjunto habitacional no local que especifica."

Senhor Presidente,

Indico ao Chefe do Executivo Sr. Gilberto Macedo Gil Arantes, quanto á possibilidade de interceder junto a secretária competente , para que seja feita a manutenção geral e pintura externa do conjunto habitacional, localizado na Rua Mauro José da Silva Jangada, jardim Mutingá , neste município.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 13 de Abril de 2015


Maria Evangelista
Maria de Lourdes Evangelista
Vereadora

JUSTIFICATIVA


Tal pedido se prende ao fato de que esta vereadora foi procurada por moradores do referido conjunto Habitacional, alegando a necessidade das benfeitorias acima citadas, por se tratar de um conjunto Habitacional construído a mais de 15 anos, o mesmo encontra-se com infiltrações, causando deteriorização estrutural , vindo assim causar desconforto aos moradores que ali residem.(conforme fotos em anexo).

Se atendida esta solicitação, em muito irá beneficiar os moradores do conjunto ao todo supra mencionado.



Fotos onde revela as infiltrações


Fls: N° 02
Proc: N° 379/2006



Fis: N° 03
Proc: N° 37412016




[Handwritten signature]



374/2016

Fotos da cobertura do estacionamento



[Handwritten signature]

