



Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Fis: N° 01
Proc. N° 206/2021

INDICAÇÃO N.

651/2021



“Dispõe sobre viabilizar um estudo para solucionar o problema de vazamento da caixa d’água no Conjunto habitacional, localizado na Rua Júlio Prestes, nº 309, Jardim Belval, neste Município ”

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, se digne S.Exa. Interceder junto à Secretaria Competente sobre viabilizar um estudo para solucionar o problema de vazamento da caixa d’água no Conjunto habitacional, localizado na Rua Júlio Prestes, nº 309, Jardim Belval, em Barueri.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 03 de maio de 2021.


Reinaldo Campos
Vereador

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura, considerando que fui procurado pelos moradores do bairro, que solicitaram esse serviço, tendo em vista que a caixa d’água está com vazamentos, e prejudicando os moradores do bloco 09, pois os apartamentos estão com infiltrações, assim gerando danos e inconvenientes aos moradores do conjunto Habitacional. Tornando-se necessários providências para coibir maiores transtornos.

Câmara Municipal de Barueri
A Secretaria Legislativa par
providenciar Conforme pede a
propositura
Em 04 / 05 / 2021
Presidente

Nº - - - 22

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

03-MAI-2021 15:55 001138 1/2

