



Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO Nº

2309/2021



IND

Fls: Nº 01
Proc. Nº 2505/2021


“Dispõe sobre realização de estudo técnico para análise e caso seja constatado reparo da infiltração que ocorre no muro da residência que fica localizada na Rua Deputado Scalamandrê Sobrinho nº 217, Jardim Belval, neste município”

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, se digne S.Exa. Interceder junto à Secretaria Competente, quanto a possibilidade, de providenciar, a realização de estudo técnico para análise e caso seja constatado reparo da infiltração que ocorre no muro da residência que fica localizada na Rua Deputado Scalamandrê Sobrinho nº 217, Jardim Belval

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 27 de outubro de 2021.

Câmara Municipal de Barueri
A Secretaria Legislativa par providenciar conforme pede a propositura
Em <u>03/11/2021</u>
_____ Presidente


Reinaldo Campos
Vereador

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura, pois fui procurado pela moradora da residência que fica na Rua Deputado Scalamandrê Sobrinho nº 217, pois a mesma vem sofrendo problemas com infiltrações que vem do condomínio que fica localizado na Avenida Henrique Gonçalves Baptista.

O muro da múnicipe fica escoando agua, trazendo insegurança para os moradores da residência, que temem a possibilidade de desabamento do muro.

Dessa forma, diante desse perigo iminente, solicito vistoria técnica para avaliação do local, bem como, caso seja, constatado pelo perito algum risco de dano que a Secretaria competente possa viabilizar sua devida reparação.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

27-OCT-2021 16:42 0033561 1/2

91

