



Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO Nº

2589/2021




Fis: Nº	01
Proc. Nº	2817/2021

"Dispõe vistoria técnica, devido acúmulo de água parada na via, localizada na Rua Glória, altura do nº609, Parque dos Camargos, neste município"

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, se digne S.Exa. Interceder junto à Secretaria Competente, quanto à possibilidade de vistoria técnica, devido ao acúmulo de água parada na via, localizada na Rua Glória, altura do nº609, Parque dos Camargos, neste município


Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 06 de dezembro de 2021.


Reinaldo Campos
Vereador

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura, pois fui procurado pelos moradores do bairro, que solicitaram vistoria na Rua Glória, altura do nº 609, Parque dos Camargos, devido á via estar com vazamento de água, mau cheiro e buracos na via, ressaltando que faz pouco tempo ocorreu reparos nesse mesmo local.

Dessa forma, solicito com urgência vistoria para verificar e solucionar o problema enfrentado pelos munícipes do bairro.


07/12/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

06-DEZ-2021 17:18:00 005739 1/2

117

