



Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO

1016/2023



Fls: Nº 1
Proc. Nº 1071/2023

Dispõe sobre: **Reforma geral do Escadão da Rua**

José Roberto, altura do número 67 – Vila Ceres.

Senhor Presidente,

Indico ao Chefe do Executivo, se digne S.Exa. Interceder junto a secretaria competente para que seja providenciado medidas necessárias para reforma do escadão da Rua José Roberto, altura do número 67 – Vila Ceres.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 05 de maio de 2023.

Rodrigues Marques de Figueiredo
Rodrigo Rodrigues
Vereador

JUSTIFICATIVA

O Escadão da Rua Jose Roberto necessita de intervenção de reparos urgentes, além de melhorias para a segurança do cidadão. O escadão está se desfazendo por várias intervenções sofridas, tanto do tempo, chuvas, e erosões como intervenção dos moradores. O acesso, é utilizado por idosos e pessoas com deficiências, e os degraus encontram-se detonados além de uma grande parte de um desabamento de barranco. Reitero a Indicação 2038/2021 e Indicação 400/2022 deste vereador.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

05-Mai-2023 16:19:00 1216 1/2

157

