



Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO

249/2024



Fls: N° 01
Proc. N° 0359124

Dispõe sobre: VISTORIA GERAL PARA MANUTENÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE ORDEM DE CONSERVAÇÃO ESTRUTURAL DE MODO GERAL, NA ESCOLA EVELYN MOSSE BARREIRO, LOCALIZADA NA ESTR. DR. CÍCERO BORGES DE MORAIS, 71 - JARDIM FLORIDA, NESTE MUNICÍPIO.

Senhor Presidente,

Indico ao Chefe do Executivo, se digne S.Exa. Interceder junto a secretaria competente para que seja providenciado medidas necessárias no sentido em deliberar vistoria geral para manutenção e solução de problemas de ordem de conservação estrutural de modo geral na escola Evelyn Mosse Barreiro, localizada na Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 71 - Jardim Florida, Barueri

ESTADO MUNICÍPIO DE BARUERI

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 22 de fevereiro de 2024

Rodrigues Marques de Figueiredo

Rodrigo Rodrigues

Vereador

Justificativa:

22-FEB-2024 15:48:00 0640113 22

Câmara Municipal de Barueri
A Secretaria Legislativa para providenciar
conforme o pedido a proposta
Em <u>20/02/2024</u>
Presidente

Pais dessa escola reclamam de ocorrências como quedas de pedaços de teto, bolor nas paredes, por conta da umidade nas salas de aula, goteiras em diversos locais, proliferação de pombos nos telhados, bichos peçonhentos, além de salas interditadas.

000

