



Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO N°

315/2024

The seal of the University of Indiana, featuring a circular design with the words "THE UNIVERSITY OF INDIANA" around the top and "1834" at the bottom.

Fis: N°

Proc. N° 0326123

“Dispõe sobre Recapeamento Asfáltico e Reparo de Vazamento de Água na Rua, localizada na Rua Guaratan, 69, Bairro Engenho Novo, neste município.”

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, por intermédio da Secretaria competente, sobre Recapeamento Asfáltico e Reparo de Vazamento de Água na Rua, localizada na Rua Guaratan, 69, Bairro Engenho Novo, neste município.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 26 de fevereiro de 2024.

Tania Ganeli
TANIA GANELI
Vereadora
Justificativa

Câmara Municipal de Barueri
A Secretaria Legislativa para providenciar
conforme pode a proposição.
Em 27/03/2024

Considerando a importância de uma infraestrutura viária adequada para o bem-estar e a segurança de todos os cidadãos, venho por meio desta solicitar a realização do recapeamento público e reparo de vazamento de água.

É notório que a rua em questão apresenta um estado precário de conservação, com o asfalto danificado e buracos, o que compromete a segurança dos motoristas, ciclistas e pedestres que transitam pela área. Além disso, há um vazamento de água identificado, que não apenas desperdiça um recurso essencial,





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

mas também agrava a deterioração do pavimento. É crucial agir rapidamente para realizar o recapeamento asfáltico e reparar o vazamento de água, a fim de garantir a segurança e a qualidade de vida dos residentes e usuários da rua.

Realizar o recapeamento completo da rua, removendo o asfalto danificado e aplicando uma nova camada para garantir uma superfície lisa e segura para o tráfego.

Identificar e corrigir o vazamento de água na rua para evitar mais danos ao pavimento e para promover o uso eficiente desse recurso.

Verificar o melhor sistema de drenagem da rua para prevenir acúmulos de água que possam causar danos ao asfalto no futuro.

Solicito que seja realizada uma avaliação técnica da rua, a fim de identificar as necessidades.

Ressalto que essas ações são essenciais para melhorar a infraestrutura, garantir a segurança de todos os usuários e promover a conservação adequada dos recursos hídricos. A realização do recapeamento asfáltico e do reparo do vazamento de água contribuirá significativamente para a qualidade e durabilidade da rua, criando um ambiente mais seguro e funcional para a comunidade local.

Diante do exposto, justificamos a presente indicação.

FIS: Nº
Proc. Nº
02
02
02

