



Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO N°

1488/2024



Fls: N° 1

Proc. N° 1566/2024

Dispõe sobre Vistoria Técnica na Rua Itaquiti, altura do número 36, Jardim Belval, neste município.

Senhor Presidente,

Indico ao Sr. Chefe do Executivo, quanto à possibilidade de interceder junto à Secretaria competente, para que seja providenciado uma Vistoria Técnica para possível instalação de bocas de lobo na Rua Itaquiti, altura do número 36, Jardim Belval, neste município.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 17 de junho de 2024.

Maridalva Amorim dos Santos Rodrigues
(Mary Rodrigues)
Vereadora

17-06-2024 15:45 001857 / 1

Câmara Municipal de Barueri
A Secretaria Legislativa para providenciar conforme pede a propositura
Em <u>18/06/2024</u>
Presidente

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura, considerando que esta Vereadora foi acionada pelo munícipe Almerindo Joaquim de Souza, portador da cédula de identidade 50.234.537-8, contato (11) 94243-9523, residente do endereço supracitado, questionando que, ao chover a água que escorre entra totalmente para dentro do seu lar, causando um grande transtorno, por este fato, ele solicitou ajuda a esta Vereadora, para que com esse pedido, seja instalado bocas de lobo, assim a água deixará de entrar em sua residência.

№ 74

