

Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO

193/2026



Fls: Nº 1
Proc. Nº 201/2026

"Dispõe sobre a reforma do escadão localizado na Rua Getúlio Vargas, altura do nº 707, no Jardim Belval."


Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, por meio da Secretaria competente, para que sejam realizados estudos técnicos e adotadas as providências necessárias visando à reforma do escadão localizado na Rua Getúlio Vargas, altura do nº 707, no bairro Jardim Belval, neste município, com o objetivo de garantir melhores condições de segurança, acessibilidade e mobilidade aos munícipes que utilizam diariamente o local.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 13 de fevereiro de 2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

13-FEV-2026 11:46 000265 1/2



Cleonio Oliveira Santos
Vereador Kau Oliveira

JUSTIFICATIVA

O escadão, encontra-se em condições precárias de conservação, apresentando problemas estruturais, desgaste dos degraus, ausência de manutenção adequada e riscos constantes à segurança dos pedestres.

O local é amplamente utilizado por moradores da região, incluindo crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, servindo como importante via de circulação e acesso entre diferentes pontos do bairro.

A reforma do escadão, com adequação estrutural, melhoria da iluminação, revitalização dos degraus e demais intervenções necessárias, contribuirá significativamente para a segurança, a mobilidade urbana, a valorização do espaço público e a qualidade de vida dos moradores do Jardim Belval.

