



# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO Nº

1147/2026



Fis: Nº

1

Proc. Nº 1220/2026

Dispõe sobre: “Vistoria técnica da parte estrutural do Conjunto Habitacional Vale dos Rios, localizado na rua Nilo, número 215, bloco F, bairro Vale do Sol”.

Senhor Presidente,

Indico ao Sr. Chefe do Executivo, se digne sua excelência interceder junto a secretaria competente, para que estude que faça uma vistoria técnica da parte estrutural do Conjunto Habitacional Vale dos Rios, localizado na rua Nilo, número 215, bloco F, bairro Vale do Sol, neste município.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 28 de maio de 2026.

Câmara Municipal de Barueri
À Secretaria Legislativa para Providenciar
Conforme pede a propositura
Em 02/05/2026
Presidente

Allan Miranda  
Vereador

- Justificativa -

Justifico a presente propositura considerando que fui procurado pelos moradores do conjunto habitacional supracitado onde relatam que há várias rachaduras e forte erosão na parte externa do terreno, comprometendo a parte interna onde há estufamento dos pisos, trazendo riscos para os moradores.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

28-MAI-2026 14:32 001445 12

068

